

COACHING II

Intervention Frohburgsteg - Gruppe C1

04.11.21

LICHT




- Steg und Turm nicht homogen
- Monotone Farben
- Raumgefühl erdrückend/ einengend
- Kunstlicht unangenehm
- Turm dunkel/ eng



PROBLEMZONEN

BEDÜRFNISSE DER NUTZER/INNEN

- Rein funktional
- Gute Beleuchtung
- Mehr Platzgefühl



INTERVENTION INNENRAUM

- Schmaleres Dach
- Aussenkonstruktion entfernt
- Farblich hervorgehobene Querelemente
- Lichtdurchlässiges Geländer



INTERVENTION FARBGLAS

- Belebende, spielerische Farben
- Blickdurchlässigkeit
- Ähnlichkeit, Übereinstimmung
- Starke Beleuchtung Tagsüber
- positives Erlebnis, Funktionalität bleibt
- Kunstlicht flexibel




INTERVENTION BEPFLANZUNG

- Dach entfällt
- Bepflanzung
- Vollspektrumlampen



ZUSATZ: INTERVENTION TREPPE

- Tageslicht
- Freier Himmel
- Mehr Platz für Nutzer
- Beleuchtung
- Funktion bleibt erhalten





- Witterungsbeständig
- Funktionalität
- Lichteinfluss
- Positive Emotionen